

Gunckel, Hanau-Steinheim

Auf dem Betriebsgelände Gunckel in Hanau wurden sanierungsrelevante Verunreinigungen der Bodenluft und des Grundwassers festgestellt. Während die Bodenluftsanierung bereits abgeschlossen ist, wird die Grundwassersanierung mittels pump and treat weitergeführt. Weitere Untersuchungen zur Sanierung des Geländes mittels Aushubsanierung des Schadensherdes werden aktuell durchgeführt. Erschwerend für die Sanierung ist der vorhandene Basaltkluffgrundwasserleiter.



Standort GW-Reinigungsanlage



neuer Sanierungsbrunnen mit Leerrohren zur Pumpenmontage